



Electronic warfare POD Sorbtsiya
(suitable for SU-33 all model kits)

To attach resin parts use cyanoacrylate glue. Для склеивания деталей использовать цианоакрилатный клей

1


Удаление литьевых блоков / removing casting blocks



■ remove / удалить ■ to glue / приклеить ■ polish / шлифовать

2

Сборка / assembling



3

Положение на модели / position on the model

