



サンダーボルト



とんでいる形の時
Flying condition

とんでいる形の時
Flying condition



マークをはる
Apply the decal




うらにもはる

●1 警告
部品を削り出した後には必ずヤスリをかけ、
なめらかに仕上げてください。


●2 完成品は必ずよく乾燥させてから飛行させます。
飛行中に機体が壊れることがあります。
飛行中に機体が壊れることがあります。
飛行中に機体が壊れることがあります。

零式水偵



とんでいる形の時
Flying condition

マークをはる
Apply the decal



うらにもはる