


Electronic warfare POD Khibini
(suitable for Su-34 all model kit)

To attach resin parts use cyanoacrylate glue. Для склеивания деталей использовать цианоакрилатный клей

1

Удаление литевых блоков / removing casting blocks




■ remove / удалить ■ to glue / приклеить ■ polish / шлифовать

2

Сборка / assembling



зеленый лак / clear green



красный лак / clear red

3

Положение на модели / position on the model

