

## **Messerschmitt Bf 109 G-4/trop**

Die Messerschmitt Bf 109 Baureihe gehört zu den bekanntesten Flugzeugen der Luftfahrtsgeschichte. Über 30.000 Exemplare wurden in unterschiedlichsten Varianten produziert. In der CSSR und in Spanien noch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Während dessen wurde die Bf 109 K, war das Standardangriffzeug der Deutschen Luftwaffe. Auch die letzte Version, die die 109 L, brachte den Vergleich mit gegenwärtigen Maschinen nicht zu scheuen. Zu den Stärken der Bf 109 gehörten ihre gute Steigleistung und ihre Beschleunigung im Sturz, nachteilig waren die geringe Flugdauer/Fehlwerte und die geringe Wendigkeit gegenüber vielen alliierten Mustern. Technisches Hauptproblem während der gesamten Einsatzzeit blieb das schmalspurige Rollenfahrwerk, was zu vielen Verlusten beim Rollen und beim Start führte. Die Konstruktion der Bf 109 begannen im Sommer 1934. Die Auslegung des Flugzeugs als freitragender Tiefdecker in Ganzmetallbauweise mit Halbschalenrumpf und Einzelschwimmer war für die damalige Zeit revolutionär. Die erste Baumuster Bf 109 B, C, D, und noch mit Jumo Motoren E, wurde ab 1935 den Verbündeten zugeschoben. Ein Erstflug fand am 25. Februar 1935 statt. Der erste massiven Einsatz in der „Luftschlacht um England“ im Sommer 1940 bewies die Bf 109 E, dass sie einen massiven Einsatz in der aerodynamischen Überarbeitung der gesamten Frontpartie des Rumpfes führte zur Bf 109 F, deren erste Exemplare im November 1940 an die Truppen gingen. Als der vorerst letzte Typus wurde DB 601 Motor durch den leistungsstärkeren DB 605 ersetzt wurde erhielt die nächste Baureihe die Bezeichnung „G“. Die „Gustav“ wurde in einer Vielzahl von Varianten produziert und blieb bis zum Kriegsende in der Produktion, ca 70% aller hergestellten, 109, gehörten in diese Reihe. Die letzte und am weitesten angewendete Variante war die Bf 109 K, die eine Höchstgeschwindigkeit von 728 km/h erreichte und nach dem zweiten Weltkrieg verschenkte verschiedene Abarten der Bf 109 in den Flugzeugen Finnlands, Griechenlands, Spaniens, der CSSR und Israel, z.T. bis weit in die Fünfziger, hielten Dienst. Die letzten spanische „109“, die HA 1112 M4 I mit Rolls Royce Merlin Motor, wurde erst 1967 aus dem Truppeneinsatz genommen.

Da Sommer 1942 umproduziert Bf 109 G Modelle werden.

Im Sommer 1942 produzierten Bf 109 G Modelle, welche gegenüber der Vorgängervariante Bf 109 F eine geringfügige Veränderungen aufwiesen. Der neue DB 605 A Motor brachte eine erhöhte Leistung, so dass die Propellerabstimmung erweitert und die Ölkühler unter dem Rumpfvergittert wurden. Auf jeder Seite der Vorderrampe waren zwei kleine Kühlkästen aufgesetzt und der gelieferte Kanzelzähler der F-Baureihe wurde durch eine gewölbte Konstruktion mit breiteren Streben ersetzt. Die kleinen Dreiecksfenster am unteren rechten Testen, Kanzelteil entfielen. Der Rumpfbefestigungsstutzen wurde wieder auf die linke Seite zwischen die Spannen 2 und 3 verlegt. Von den G-2 wurden bis Februar 1943 1865 Maschinen gebaut. Als Abwehr fanden der R3 zu X für eine 250 kg Bombe, R-2 zur ETC 50/1 für 4x 40 kg Bomben oder R-6 mit zweitaktigem ETC 50/2 befindlichen Gondeln mit MG 151/20 Kanonen weite Verbreitung. Von Oktober 1942 bis zum Juli 1943 wurden 1241 G-4 gebaut. Sie basierte auf der G-2, war jedoch ausdrücklich für die Jägerrolle vorgesehen. Im Unterschied zur G-2 erhielt die G-4 das neue Funkgerät FU 16Z, äußerlich erkennbar an den hinteren Antennenfußpunkt im Rumpfkopf vor dem Leitwerk. Schon im Sommer 1942 wurde, da wegen des stetig zunehmenden Gewichts im Laufe der 109-Entwicklung verschossen, größerer Propellergondeln (660x150 statt 650x150). Offensichtlich hatten die ersten G-4 noch die kleineren Räder der G-2. Ein wenig später produzierte G-2 schon die größeren hatten, während G-4 Räder machten eine halbseitige Aufstellung auf den Flügeloberseiten nötig, um ausreichend Platz im Fahrgestellschacht zu schaffen. Das Fahrzeugrad mit den Maßen 290x110 wurde durch eines mit den Maßen 350x135 ersetzt. War es auch theoretisch möglich, das Spornrad einzuziehen. In vielen Fällen wurde die Einzelheftöffnung mit einem Blech abgedeckt. Manche G-4 erhaltenen schon die Hauptfahrwerksräder der G-6 mit planen Felgenprofilen. Die Räder der G-4 erhielten die offizielle Bezeichnung Bf 109 G-4/R3. Dabei handelte es sich um Langstreckenaufläufer mit zwölfe 301 Zulatszpunkten unter den Tragflügeln und einem im Rumpf eingebauten Reihenkamikamera. Die Bevaffnung reduzierte sich auf die MG 151/20/Motorkanone. Erst zur G-2/G-4 wurden die hohenigen G-1 (167 Maschinen) und G-3 (50 Maschinen) hergestellt. Durch die Motordeckung angebrachte Saiten, erkennbar an dem am hinteren Rand der beweglichen Kabinehmähnliche Luftstrahlführer, auf der Motordeckung befand sich über dem Laderadlauf ein kleines Maschinen dieser frühen Gustavos gingen an Verbände, die in sandigen und staubigen Regionen im Mittelmeeergebiet oder Nordafrika operierten. Diese wurden mit Filtervorsatz vor dem Laderadlauf ausgerüstet, sowie mit zwei kleinen transversalen Sonnenblenden unterhalb der kleinen Cockpitöffnung. Sie erhielten den Bezeichnungszusatz Gr. 12, Bf 109 G-4/4-Rop. In den frühen Varianten des Gustav folgte die Bf 109 G-5, der mit über 12000 Exemplaren, meist gebauten Version. Die beiden M 17 folgten die Bf 109 G-5, der mit über 12000 Exemplaren, die für die Montierungsführung nicht mehr unter der bisherigen Motorabdeckung Platz fanden, wussten zwei große annähernd kreisförmigen Motorabdeckung Platz finden. Im weiteren Verlauf wurden in der G-Baureihe zahlreiche Änderungen vorgenommen, die das Erscheinungsbild der Maschine stark variierten ließen.

**Technische Daten der Bf 109 G-2.**  
 Flügelspannweite 8,50 m mit 1475 kg PS Startleistung, Geschwindigkeit: In Seehöhe 533 km/h, In 2000 m 475 km/h, In 6000 m 450 km/h, Reichtum: In 8700 m mit GM 1 Einspritzung 654 km/h, Reichweite: bei 518 kmh 580 m, bei 475 kmh, mittlere Reichweite ist 150 kmh, in 5500 m 850 km, Steigleistungen: Anfangssteigrate bei 50 kg 24,6 m/s oder 4500 fü/min, bei 1000 m 15,1 Minuten, auf 4000 m 3,2 Minuten, auf 8000 m 7,6 Minuten, auf 10 000 m 12 Minuten, Gewicht: Leergewicht 2633 kg, normal beladen 3104 kg, max. Betriebsgewicht 3200 kg, Abmessungen: 8,50 m Spannweite, 8,92 m Höhe, 2,50 m Flügelfläche, 1,1 m Flügelbreite, Gewicht: Normal 1x 20 mm, Mauser MG 15/150, Modell 1930, Kaliber 150 Schuss, 2x Metzelmeyer Borsig 7,7 mm MG 17 mit 500 Schuss, je nach Rüstzustand 2x MG 15/120 unter den Flügeln, abgeschlossen für 1x 250 kg oder 4x 50 kg.

## Messerschmitt Bf 109 G-4/trop

The Messerschmitt Bf 109 series produced one of the best-known aircraft in aviation history. More than 33,000 aircraft of all variants were built, with production continuing in Czechoslovakia and Spain beyond the end of World War II. During the early period of the war, the "109" was the standard fighter model of the Deutsche Luftwaffe (the German Air Force), continuing to be a match for its opponents up to its last version, the Bf 109 K. The strengths of the Bf 109 ensured its good performance in the climb and 1st acceleration in the dive; however, its low flight endurance, range and - in comparison with many allied types - its poor manoeuvrability were disadvantages. This problem, resulting in a great number of losses when the aircraft was in motion on the ground and during take-off.

The first version to be produced in Germany was the Bf 109 F-1, with a maximum speed of 728 km/h. After World War II, a number of Bf 109 versions continued to be in service with the air forces of Finland, Switzerland, Romania, Spain, Czechoslovakia and Israel, some well into the 1950s; the last Spanish "109", the HA-1112 M-1 which was equipped with a Rolls Royce Merlin engine, was withdrawn from service only in 1964.

Compared with the earlier model Bf 109 F, there were some eye-catching changes in the design of the Bf 109 G produced from summer 1942. The new DB 605 engine was more powerful, resulting in larger propeller blades and a larger oil cooler under the fuselage. Each side of the front fuselage had been fitted with a small auxiliary cowling intake scoops; the riveted canopy frame of the F series had been replaced with a more robust one featuring a quick-opening mechanism. The small triangular windows in the left side between ribs no 2 and 3, 1.58% aft of the Gullwing type were built by February 1943. Widely used were additional "Ruesttaschen" (fold-down) containers, such as "R3" ("Ruesttasche" no 3) with an additional 300 litre underfuselage tank to increase the range, or "R4" with an ETC 500/10 bomb rack for two 250 kg bomb, "R2" with ETC 50/10 Vf d for four 50 kg bombs or "R5" with a MG 151/20 canon in two underwing gondolas. Between October 1942 and July 1943, 1,248 aircraft of the Bf 109 G-1 series was based on the G-2 but was exclusively designed for the fighter role. Unlike the G-2, it was the new Fw 162 radio ("Funkgerat") which was identifiable by the antenna aerial lead-in being lifted backward to a position shortly in front of the tailplane. Due to the steadily increasing weight in the course of the development of the Bf 109 types, in mid-1942 a decision was made to introduce bigger (660 x 160 instead of previously 650 x 150). As a result, earlier aircraft of the G-4 type were still larger than the smaller G-2 wheels while in return G-2 aircraft of the later production have the larger G-4 wheel. However, the G-4 wheels have more room in the undercarriage bay, resulting in half-round-shaped bulges coming on top of the wings. The early tall wheel (290 x 110) was replaced by a low-profile wheel (270 x 110), a feature made it now possible to withdraw it. The tall wheel bay was thus often covered up by a metal shield. Some G-4s were equipped with the G-6 main wheels with long-range reconnaissance aircraft with two additional 30 l fuel underwing tanks and one camera installed in the fuselage. Armament was reduced to one MG 151/20 motor canon. As a parallel development to the Bf 2/G-4, the high-altitude fighters G-1 (167 built) and G-3 (50 built) were produced, featuring a pressure cable recognizable by a bulkhead on the rear edge of the movable part of the canopy. The engine cowling was fitted with a narrow longitudinal air scoop above the supercharger intake.

any of these early Gustavas were dispatched to units which operated in sandy and dust-prone areas such as the Mediterranean and North African theatres. These aircraft were fitted with sand-shield and dust-filter over the supercharger intakes and two small drop-shaped fuel-holders below the fuel cockpit opening, thus receiving the additional designation 'iron', e.g. the Bf 109 G-6 Iron.

The early Gustav versions were followed by the Bf 109 G-6 which was the version with the most seating to this change (more than 12,000). The two MG 17s above the engine were replaced by two MG 131s, one on each side of the engine nacelle, so that the large almost round bubbles had to be added to create room, giving the G-6 its characteristic appearance. In the further course of the G-series' development further changes were carried out which caused great variations in the appearances of the various aircraft types.

**Specification Bf 109 G-2**  
**Engines:** DB 605A 1,475 PS take-off power; **Speed:** at Sea-level 533 km/h., at 2,000 m 587 km/h., at 6,300 m 640 km/h., at 8,700 m with GM1 Inflight boost 654 km/h.; **Range:** at 518 km/h. at 5,500 m 547 km., with 300 l. fuel at 500 km/h. at 5,500 m 595 km.; **Climb:** Initial climb weight 3,050 kg 24.6 m/s or 4,590 m/minute; to 2,000 m 1.5 minutes; to 4,000 m 3.1 minutes; to 8,000 m 7.8 minutes; to 10,000 m 12 minutes; **Weight:** Empty 2,253 kg; Standard load 3,100 kg; Maximum take-off weight 3,200 kg; **Dimensions:** Length 8.85 m; Wing span 9.92 m; Height 2.50 m; Wings area 16.1 sq.m.; **Armament:** Standard 1 x 20mm Mauser MG 151/20 motor gun canon with 150 rounds + 1x Rheinmetall Borsig 7.9mm MG 17 with 150 rounds, Depending on the "Ruestsat" 2x underwing MG 13/20 bomb rack for 1x250 kg or 4x50 kg bombs.

## Vor dem Zusammensetzen gut durchlesen!

**D: Achtung:** Jedes Teil ist nummeriert (1). Reihenfolge der Montage schließen. Benötigte Werkzeuge: Messer und Feile zum Entfernen und Entgraten der Teile (2) Gummiband, Klebeband und Wäscheklammer zum Zusammenhalten der geklebten Kleinteile (3). Plastikteile in einer milden Waschmittellösung reinigen und nur der Löff trocken, damit der Farbenfarbstoff und die Abziehbilder besser halten. Vor dem Ankleben prüfen ob Teile passen, Klebstoff spritzt auf trogen Chrom und Farbe an den Klebeflächen entfernen. Kleine Teile austrocknen, bevor sie vom Rahmen entfernt werden (4) (5). Farbe darf nicht trocken lassen, erst dann das Zusammenbaute fertigstellen. Jedes Abziehbildmuster einzelnen zuschneiden und ca. 20 Sekunden in warmes Wasser touchen. Das Motiv an der bereitgestellten Stelle vom Papier abheben und mit Lösungspapier reduzieren.

**NL: OPGELET:** Voor de montage eerst goed de handleiding lezen. Elk onderdeel is genummerd (1). Let op de montagedoorgang. Benodigde gereedschap: mes en vijl voor het verwijderen van de onderdelen (2); elastiek, plakband en wasknijpers voor het bij elkaar houden van de geklebde onderdelen (3). Plastic onderdelen met een zachte wasmiddellösung reinigen en alleen de löff drogen, zodat de verf en de deklaag beter blijft. Controleer voor het kleven dat de onderdelen passen; het kan overspaten. Kromen en viss van de lichaamskleur verwijderen. Kleine onderdelen kunnen voordat ze van het frame worden verwijderd (4) (5). Verf goed laten drogen, dan pas verdere werk met de montage. Farbe darf nicht trocken lassen, erst dann das Zusammenbaute fertigstellen. Jedes Abziehbildmuster einzeln zuschneiden und ca. 20 Sekunden in warmes Wasser touchen. Das Motiv an der bereitgestellten Stelle vom Papier abheben und mit Lösungspapier reduzieren.

**GB: ATTENTION:** Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered (1). Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame (2); rubber band, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive (3). Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame (4) (5). Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Soak transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.

**F: ATTENTION:** Ilisez bien la notice de montage avant de commencer. Chaque pièce est numérotée (1). Respectez l'ordre des opérations. Outils nécessaires : couteau et lime pour débarasser les pièces (2), élastiques, ruban adhésif et pinces à linge pour maintenir les pièces collées (3). Nettoyez les pièces en plastique dans une solution douce de produit de lessive et laissez sécher à l'air afin que la peinture et les décalcomanies tiennent mieux. Avant de mettre la tête, vérifiez si les pièces s'adaptent bien les unes aux autres; nettoyez par de la cire. Enlever la chrome et la peinture des surfaces de collage. Peignez les petites pièces avec de la cire de la gomme (4) (5). Laissez bien sécher la peinture avant de poursuivre l'assemblage. Découpez chaque décalcomanie séparément et plongez-la dans de l'eau chaude pendant 20 secondes environ. À l'endroit marqué, faites glisser le motif sur la tête pour le séparer du papier et pressez-le sur l'assemblage avec du papier absorbant.

**E: ¡Atención! Antes de comenzar con el ensamblaje, leer detalladamente las instrucciones. Cada pieza va numerada (1). Tenga en cuenta el orden de operaciones del ensamblaje. Herramientas necesarias: Cuchillo y lima para desbarcar las piezas (2). Cintas de goma, cinta adhesiva y pinzas de ropa para sujetar los plásticos juntos después de aplicar la cinta (3). Lavar las piezas de plástico en una solución de detergente suave y dejar que se sequen el día para mayor así la adhesión de la pintura y de los stickers. Antes de aplicar el pegamento comprobar si las piezas se adaptan correctamente y dejar que se seque bien la plástica. Retirar la cromo y la pintura de las superficies de collage. Pintar las piezas pequeñas antes de desprendelas de su sujetador (4) (5). Antes de proseguir con el ensamblaje, dejar que se seque bien la plástica. Retirar los stickers una por una y sumergirlas durante unos 20 segundos en agua caliente. Deslizar el motivo del papel la cromado en el lugar adecuado y sujetarlo colocando encima de ella papel secante.**

**I: ATTENZIONE:** Prima dell'assemblaggio leggere attentamente la istruzione di montaggio. Ogni pezzo è numerato (1). Tenere presente la successione delle fasi di assemblaggio. Attrezzi necessari: coltello e lima per togliere lo sbavatura dei pezzi (2), nastro adesivo e mollettino da cucito per fissare i pezzi singoli dopo averli incollati (3). Lavare i pezzi di plastica con una soluzione dolce di detergente suave e lasciarli asciugare all'aria, per una migliore adesione della cera per maggiore così la adesione della pittura e degli sticker. Prima di incollare, verificare che i pezzi si abbino bene fra di loro; applicare il collante correttamente e lasciarlo asciugare. Applicare la cera sui pezzi piccoli prima di rimuoverli (4) (5). Per continuare con l'assemblaggio, lasciare che la plastica si asciughi bene. Rimuovere gli sticker una per una e sommergilerli durante circa 20 secondi in acqua calda. Applicare il motivo sulla superficie segnata e incollare con carta assorbente.

**S: OBS: 185 Instruktionsserien noga igeon inan da sütter modellen somma. Vorende detalj är nummerad (1). Vi g hektika följd i sommarinställningsstegen. Varityg, som du kommer att behöva: kniv och fil för att skrapa bortefter resa (2), gummidragar, tejp och klädnyckel för att hålla sammen de limmede delarna (3). Rengör plastdelarna i en mildt tvättmedeldlösning och tork dem i luften för att lock och dekaler skall hålla bättre. Kolla, om delarna passar ihop innan du limtar dem och använd himmel sparsamt. Avlägsna krom och lack från ytorna, som kommer att kommas ihop. Måla de små delarna innan du avlägsnar dem från resan (4) (5). Innan du tar bort sticker från delen, lättar du dem med en handduk för 20 sekunder cirka. Använd en annan handduk för att torka bort sticker från resan. Skölj motiven från papperet genom att trycka vid den enkla sätet och tryk fast med klädnyckeln.**

**DK: BEIMARK:** Inden zusammenstellung beginnen, sollt ihr die qualitäts- und gewichtskontrolle auf vollständigkeit überprüft. Reklamationsausa können nur bearbeitet werden, wenn die baufälligkeit und das aus der kartonage ausgeschaltete ean-strikcode-feld eingeschickt werden. Kleinteile aus unserer baustützen für umbauten usw. liefern wir mit rechnung par nachnahme. Unsere adresse: revell ag, altestadt x, henschelstr. 20-30, 32257 bünde.

**GR: ΠΡΟΣΟΧΗ:** Επριν τη συναρμολόγηση, διαβάστε καλά τη σύντομη. Κάθε εξάρτημα είναι αριθμημένη (1). Προτιμήστε τη σειρά "ταυ θημάτων" συναρμολόγησης. Αποτιμώμενα εργαλεία: μαχαιριά και λίμα για τη λείανση των εξαρτημάτων (2), λαστιχένια ταινία, κολλητική ταινία και παντολάκια για τη συγκράτηση των κολλημένων εξαρτημάτων (3). Καθαρίστε τα πλαστικά τεμαχία με ένα "εναλλακτικό" καθαριστικό διάλυμα και στρέγωστε τα ογκά αέρα, ώστε να υπάρχει καλύτερη πρόσφυση του χρώματος και των χαλκομανιών. Επριν το κόλλαμα, ελέγχετε αν ταριχώδους μεταξύ τους τα εξαρτήματα. Επαλέψτε οικονομικά την κόλλα. Απομάκρυνε από τη επιφάνεια επικόλλησης, χρώμα και βαφή. Βάψτε τη μικρά εξαρτήματα, πριν απομακρύνουν από τη πλαστική (4) (5). Αφήστε να στρέγουνται καλά τα χρώματα και υπέρτε αυτές στη συναρμολόγηση. Κάψτε εχαριτωτό το κάθε μοτίβο την χαλκομανία και βαφή την σε τεστ νερό για περ. 20 δευτέρα. Απομάκρυνε το μοτίβο από το χαρτί, στο σημερέμενο σημείο και πάτε το με το στοιχοπόχτρο.

## Verwendete Symbole/Used Symbols

Bitte beachten Sie folgende Symbole, die in den nachfolgenden Beauftragten verwendet werden.

Veuillez noter les symboles suivants ci-dessous, qui sont utilisés dans les étapes suivantes du montage.

Sírvase tener en cuenta los símbolos facilitados a continuación, a utilizar en las siguientes fases de construcción.

Huomaa seuraavat symbolit, joita käytetään seuraavissa kootuksissa.

Legg merke til symbolene som brukes i montasjefasenene som følger.

Proszę zwrócić uwagę na następujące symbole, które są użyte w późniejszych etapach montażowych.

Daha sonraki montaj basamaklarında kullanılan, aşağıdaki simbollerin dikkat edin.

Kérjük, hogy a következő számlábaikat, melyek az alábbi építési lépések alkalmazására kerülnek, vegyék figyelembe.



Kleben

Glue

Coller

Lijmen

Engomar

Colar

Incollare

Limmaa

Klebung

Lim

Klejett

Przykleić

kόλλαρια

Yapıştırma

Lepení

ragasztani

Lepiti



Nicht kleben

Don't glue

Ne pas coller

Niet lijmen

No engomar

Não colar

Non incollare

Limmas ej

Älä liimaa

Må ikke klebes

Ikke lim

Не klejти

Nie przyklejać

μη κολλάτε

Yepişirmeyin

Nelepit

nem szabad ragasztani

Ne lepiti



Klarreichthalte

Clear parts

Pièces transparentes

Transparenteën onderdelen

Limpiar las piezas

Peça transparente

Parte transparente

Gennemsiktige dele

Läpinäkyvät osat

Gennemsigtige dele

Gjennomsiktige deler

Прозрачные детали

Elementy przezroczyste

διαφανή εξοπλισμός

Şeffaf parçalar

Průzračné díly

általában alkatrészek

Delíj ki se jasno vide

Please note the following symbols, which are used in the following construction stages.

Hean a.u.b. da volgende symbolen in aanb, die in de eerderstaande bouwfases worden gebruikt.

Por favor, preste atención a los símbolos que se siguen más abajo, que serán usados en las próximas etapas de montaje.

Observera: Nedanstående ritningar används i de följande arbetstavlorna.

Laz vodljivi merki ti sljedeći simboli, koji će biti uvedeni u posljednjih stupnjeva izgradnje.

Показаны, обратите внимание на следующие изображения, которые используются в последующих операциях сборки.

Просимо да погледнете овде приказане рисунаке који се користе у наредним коракима.

Dajeće proučite to pogledati ovdje, to gde će korisiti u sljedećim konstrukcijskim stupnicama.

Prosimo za Vašu pozornost na sledeća simbola koja se upotrebljavaju u narednjih korakih gradnje.



Wahlweise

Optional

Facultatif

Naar keuze

No engomar

Alternado

Facultativo

Valfritt

Vaihtoehtoisesti

Efter eget valg

Valgfrift

На выбор

Do wyboru

εναλλακτικά

Səməll

Volitelně

tetszsés szerint

način izbire

Abziehbild in Wasser einweichen und anbringen

Soak and apply decals

Mouiller et appliquer les décalcomanies

Transfer in water even later weken en aanbrengen

Remojar y aplicar las calcomanías

Pôr de molho em água e aplicar o decalque

Immergen in acqua ed applicare decalcomanie

Blätt och fast dekaler

Kostula siřítkova veděssá ja aseta paikalleen

Overskriftsbilledet lægges i blød og anbringes

Dypp bildet i vann og sett del på

Переносную картинку намочить и нанести

Zmiękczyć kalkomanię w wodzie a następnie nakleić


Βοηθήστε τη χαλκοματιά στο νερό και τοποθετήστε την

Çıkarınmayacak suda yumusatın ve koynun

Öblök narnočit ve vodě a umstřílit

a matricát vízben beázlatni és felhelyezni

Preslikáť potopili v vode in zatem nanašať



Anzahl der Arbeitsgänge

Number of working steps

Nombre d'étapes de travail

Hel aantal bouwstappen

Número de operaciones de trabajo

Número de etapas de trabalho

Antal arbetsmoment

Työvaiheiden lukumäärä

Antal arbejdsstrøb

Antall arbeidsstrøm

Komplective operacijai

opróbujcie tych operacji

Is sahalarının sayısını

Počet pracovních operací

a munkafolyamatok száma

Števíčka koraka montáže



Loch bohren

Make a hole

Faire un trou

Maak een gat

Practicar un ladro

Perfurar

Fare un foro

Bor hål

Der bores et hul

Bor hull

Просверлите, отверстие

wywierteć otwór

avolteaza trupă

Delik açın

Vyvrati diru

lyukat fúni

Narediti luknjo



Mit einem Messer abtrennen

Delach with knife

Déflacher au couteau

Met een mesje afsnijden

Separarlo con un cuchillo

Separar utilizando uma faca

Staccare col coltellino

Skär loss med kniv

Irrola veitsellä

Ađskiljes med en kniv

Skjær av med en kniv

Отгърнат ножом

Odciąć nożem

ðøxøpløze με éta μαχούρι

Bir bıçak ile kesin

Oddélit pomocí nože

kés segítségével leválasztani

Oddelli z nožem.




Abbildung zusammengesetzter Teile

Illustration of assembled parts

Figure représentant les pièces assemblées

Afbeelding van samengevoegde onderdelen

Ilustración piezas ensambladas

Figura represenlando peças encaixadas

Illustrazione delle parti assemblate

Bilden visar dala rörsats

Kuva yhteenlittelyistä osista

Illustration af sammensatte dele

Illustrasjon, sammensatte deler

Изображение смонтированных деталей

Rysunek złożonych części

απεικόνιση των συνυπολογιμένων εξοπλισμάτων

Biletežirilen parçaların şekli

Zobrazení sestavených dílů

összeállított alkatrészek ábrája

Slika stopljenega dela



Tesaband

Adhesive tape

Dévidoir de ruban adhésif

Plakband

Cinta adhesiva

Fita adesiva

Nastro adesivo

Tejp

Telpip

Tape

Лепітка лента

Tašma klejaca

kollektikai taulva

Yapıştırma bandı

Bautüte trocknen lassen

Laisser sécher les pièces

Dejar secar las piezas

Dekar secar os componentes

La detene tørke

Allow the parts to dry

Oderdetlen laten drogen

Far asciugarsi i componenti

Anna osien kuivuta

Låt byggdelarna torka

Lad komponenterne tørke

Czesol pozostawić do wyschnięcia

Yapı parçalarını kurutma birakın

Jednotlivě díly nechte zaschnout

Διατηρε τα μέρη για στρέγωσην

Alkatrészeket hagyja száradni

Pustite da sostavlj dellotvrdost

Дать деталям высохнуть



Öffnungen mit Spachtelmasse verschließen und Oberfläche mit Schleifpapier angleichen

Close openings with putty and sand down surface

Reboucher les orifices avec du mastic et uniformiser les surfaces avec du papier à poncer.

Dicht die öffnungen al met plamuur en maak het oppervlak glad met schuurpapier.

Reillen las aberturas con masilla de emplastecer y alisar con papel de lija

Chiudere le aperture con stucco e ugualare la superficie con carta abrasiva

Stäng öppningarna med spackelmassa och jämma till ytan med slippapper

Sutje aukot silotealineella ja tasolita pihta hiekkaperällä

Åbningen lukkes med spæltelmasse og overfladen gøres plan med sandpapir

Tell ápríngendan med sparkel og puss overflatan med slipepapir.

Испечь заделать шпаклевкой и выровнять поверхность шлифовальной бумагой

Zatkać otwory masą szpachlową i wygładzić powierzchnię papierem ściegły

Klejte τα μέρη για επιφάνεια με γυαλόχαρτο

Dellikler macun ile kapatin ve üst yüzeyi zımpara kağıdı ile düzeltin

Otvory překryt tmelem a povrch vyrovnat smrkovym paprem

Nylásokat alapozómasszával lezární és a felületet dörzspapírral elegyengetni

Zatvoriti otvore smesom za popunjavanje a površinu poravnati brusnim papírom




Wegtfellen


Filf off


Enlever avec une lime

Wegwijlen


## **Benötigte Farben/Required colors**









13




14




15




16






17



18





23

M7




22

A21


B11





28




29



30










31



32



Bf 109 G-4 trop, gelbe 7, Oblt. Tonne, 3./JG 53, Bizerta, 1943











Reserve decals:  
20, 21, 22, 23, 37, 40, 41, 94

33



Bf 109 G-4 trop, schwarze 1; Staffelkapitän Oblt. Schiess, 8./JG 53, Sizilien, 1943









Reserve decals:  
20, 21, 22, 23, 37, 40, 41, 94

34




Bf 109 G-4 trop, weiße 8, Pilot Pierer, 4./JG 53, La Marsa, 1943



Reserve decals:  
20, 21, 22, 23, 37, 40, 41, 94

**35**  

Bf 109 G-4 trop; weiße 2, 4./JG 53, La Marsa, 1943



Reserve decals:  
20, 21, 22, 23, 37, 40, 41, 94

