


Схема окраски и размещения декалей.



HUMBROLL	ХОББИ	
H2	M06	Зеленый
H11	Mt09	Серебристый
H33	M02	Черный
H34	M01	Белый
H53	Mt93	Оружейная сталь
H59	Mt91	Сталь

HUMBROLL	ХОББИ	
H63	M34	Темно-песочный
H101	M53	Средне-зеленый
H115	M70	Светло-голубой
H120	M51	Бледно-зеленый
H146	M11	Светло-серый
H186	M84	Темно-коричневый

Микоян МиГ-21СМТ

1 / 72

CONDOR

Основным недостатком всех самолетов семейства МиГ-21 была недостаточная продолжительность полета. Устранение этого недостаткашло 2 путями: установкой новых двигателей и увеличением запаса топлива на борту. Начиная с модификации МиГ-21Р, дополнительные баки размещали в увеличенном гондоле фюзеляжа. В 1970 году появилась модификация МиГ-21СМТ (изделие 50) имевшая наибольший объем топливных баков и самый объемный гаргрот, который доходил до контейнера тормозного парашюта. Значительно потяжелевший МиГ мог пролететь на 200-250 км дальше, но все остальные характеристики заметно ухудшились. Тем не менее МиГ-21СМТ выпускался серийно в 1971-1972 годах Горьковским авиазаводом. В полках новый истребитель был встречен без особого энтузиазма. Однако большая продолжительность полета МиГ-21СМТ была оценена пилотами во время боевых действий в Афганистане.


Длина, мм..... 15750
Размах, мм..... 7154
Макс. скорость, км/час..... 2175
Потолок, м..... 17300
Двигатель..... Р-13-300
тяга на форсаже, кг..... 6490
Вооружение: 23 мм пушка ГШ-23Л
4 ракеты Р-3
до 1000 кг бомб





Внимание.

Перед началом работы внимательно изучите порядок сборки. Детали от литников осторожно отделяйте ножом или острым лезвием. Детали отделяйте не все сразу, а только необходимые для данной операции. Место отреза обрабатайте напильником. Клей аккуратно наносите только на соприкасающиеся поверхности тонким слоем. Работать с клеем и красками следует только в хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня.

Порядок работы с декалами.

1. Поверхность модели необходимо обезжирить.
2. Вырезанный элемент декали опустите в теплую воду на 20-30 сек., удерживая его между большим и указательным пальцами.
3. После того, как лак декали отстанет от бумажной основы, перенесите изображение на модель, в нужное место.
4. Аккуратно выдвиньте бумажную основу из-под изображения.
5. Капнув каплю воды на изображение, окончательно установите его согласно схемы.
6. Аккуратно удалите воду и излишки клея вокруг декали





COCKPIT
Cockpit
Cockpit
Cockpit

COCKPIT
Cockpit
Cockpit

COCKPIT
Cockpit
Cockpit

COCKPIT
Cockpit
Cockpit

COCKPIT
Cockpit
Cockpit

COCKPIT
Cockpit
Cockpit

COCKPIT
Cockpit
Cockpit

COCKPIT
Cockpit
Cockpit

COCKPIT
Cockpit
Cockpit

COCKPIT
Cockpit
Cockpit


COCKPIT
Cockpit
Cockpit

COCKPIT
Cockpit
Cockpit

COCKPIT
Cockpit
Cockpit

COCKPIT
Cockpit
Cockpit

COCKPIT
Cockpit
Cockpit



CONDOR

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

500

250

100

50

25

10

5

7

5

1-72

МиГ-21 СМТ

4

2



6



1

4

45 45

45 45

45

45

45

45

45

45

45

45

2

45

3