


飛行姿勢（とんでいるところ）  
にするときはこのくみあわせに  
する。




Flying condition.



Cement the engine cowling  
and the canopy on to the  
fuselage.

★①と②にそれぞれ③と④を  
内がわからつける。  
★⑤をさしこんで①と②をは  
りあわせる。

Cement the fuselages and  
the wings.




★飛行姿勢（とんでいるところ）にする場合  
は①と②を翼（よく）の下にはりつける。  
★③と④に⑤をつけて翼（よく）の下につけ  
る。  
★⑥と⑦をつける時機体（ひこうき）はでき  
あがり。

Cement the parts as illustrated.  
If you decide to the plane is  
flying condition, use the landing  
gear covers as illustrated in a  
circle.




★⑧に⑨をさしこんで⑩でと  
めるそれを機体の頭（かぶ）にせち  
やくする。  
★後の方に尾よくと機間（きかん）じゅ  
うと風（かぜ）ぼうをつける。




★ マークをはります。  
Apply the decals.

COLOR GUIDE  
カラ-ガイド

GRUMMAN U.S. NAVY ATTACKER  
TBF-1 AVENGER



つや消し白  
FLAT WHITE



機体上面：ブルージェイ  
UPPER SURFACE：BLUE GRAY

機体下面：ガルグレー  
UNDER SURFACE：GULL GRAY

プロペラ：つや消し黒(先端：黄橙)  
PROPELLER：FLAT BLACK(TIP：ORANGE)

海兵隊所属機

CROWN MODEL CO., LTD.